

 شرکت نفت و گاز پارس	پارسی و حلقات لئی سطبات دستورالعمل خوبید کالا	شاره دستورالعمل : QC-PRO-MAT-07 شاره پرلیس : Ver. 03
<p>۱. انجام آزمون کواتومتری (غیر مخرب)، ارایه نتیجه آنالیز^{های} تطبیق با استاندارد ASME، ASTM یا ISO مربوط به هر متریال</p> <p>۲. انجام آزمون غیر مخرب سختی سنجی (حداقل به نقطه)، ارایه نتیجه و تطبیق با استاندارد</p> <p>۳. انجام آزمون متالوگرافی رپلیکا (غیر مخرب)، ارائه تصاویر در حداقل دو بزرگنمایی متفاوت، تحلیل ریزساختار و مطابقت با استاندارد NACE MR0175 و ارایه تأییدیه جهت سازگاری با سرویس گاز ترش، نوع عملیات حرارتی صورت گرفته و نتیجه ارزیابی مطابقت با استاندارد مربوطه.</p> <p>آزمایش‌ها می‌بایست به یکی از دو صورت زیر انجام پذیرد:</p> <p>الف) انجام تست‌ها در آزمایشگاه مورد تأیید شرکت نفت و گاز پارس و ارائه گواهینامه معتبر دارای امضا، مهر و هولوگرام</p> <p>ب) تأیید کلیه مدارک و گواهینامه‌ها توسط TPA مورد تأیید شرکت نفت و گاز پارس</p>		