

 شرکت نفت و گاز پارس	بازرسی و حفاظت فنی عملیات دستورالعمل خرید کالا	شماره دستورالعمل : QC-PRO-MAT-01 شماره ویرایش : Ver. 03
<p>۱. انجام آزمون کوانتمتری (غیر مخرب)، ارایه نتیجه آنالیز و تطبیق با استاندارد ASME، ASTM یا ISO مربوط به هر متریال آزمایش‌ها می‌باشد به یکی از دو صورت زیر انجام پذیرد:</p> <p>الف) انجام تست‌ها در آزمایشگاه مورد تأیید شرکت نفت و گاز پارس و ارائه گواهینامه معترض دارای امضا، مهر و هولوگرام</p> <p>ب) تایید کلیه مدارک و گواهینامه‌ها توسط TPA مورد تأیید شرکت نفت و گاز پارس</p>		